

Dati generali		
Comune di Vigo di Fassa San Giovanni di Fassa		Località: Pian delö baisö
C.C. Vigo di Fassa		P.ed n°322
Analisi		
1. Tipologia Funzionale		Ciajaa de mont
2. Epoca di costruzione		1860-1945
3. Uso attuale		Di servizio
4. Grado di utilizzo		In uso temporaneo
5. Caratteristiche edificio	Tipo costruttivo	Misto pietra/legno
	Volume	Superfetazioni
	Elementi in aggetto	Poggioli
	Tetto	Con trave di colmo
	Manto di copertura	Plastica
	Accessori tetto	
	Serramenti fori	In legno
	Finiture intonaco	Civile
Particolari di pregio		Cornici intorno alle finestre 322_particolare finestra.JPG
6. Tipologia architettonica		Originale
7. Stato conservazione		Discreto
8. Pertinenze	Verde	Aperto
	Auto	
	Altri manufatti di servizio	Legnaia
9. Reti tecnologiche	Acqua	Assente
	Acque reflue	Assente
10. Viabilità	Accesso all'area	Provinciale
	Accesso all'edificio	Pista
11. Legislazione (vincoli)		
Progetto		
1. Categoria di intervento		RESTAURO RISANAMENTO CONSERVATIVO per l'edificio principale in muratura RISTRUTTURAZIONE Demolizione per la superfetazione in legno lato sud
Dimensioni 8,70 m 7,20 m H nord 5 m H sud 6 m N NOTE:		

Documentazione fotografica



Nord



Est



Sud



Ovest

Carta tecnica (1:10.000)

N°foglio 099146 (CTP 1.1/93)

